

| | |
|--|------------------|
| Operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale (OSD) | MEGACONSTRUCT |
| Numarul licentei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale | 1835 |
| Numarul si data de inregistrare la OSD a adresei de inaintare a evidentei | 10016/30.11.2017 |
| Anul pentru care se realizeaza evidenta | 2017 |

| Nr. crt. | Tip limitare/ intrerupere | | Denumire lucrare/ motiv limitare si/sau intrerupere | Locatia imitarii/ intreruperii | | | | | | | Modul de informare privind limitarea/ intreruperea | | Perioada planificata de executia a lucrarii** | Data si ora limitarii/ intreruperii | | Data si ora reluarii prestarii serviciului | | Observatii |
|----------|---------------------------|-------------|---|--------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|-------------|---|-------------------------------------|-----|--|---|------------|
| | Neplanificata | Planificata | | Siruta | Localitatea | Judet | Coordonate GPS inceput* | | Coordonate GPS sfarsit* | | Strazi afectate | | | Data | Ora | Data | Ora | |
| | | | | | | | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Limitare | Intrerupere | | | | | | |
| 1 | da | - | cuplare extindere conducta | 100996 | Saftica | Ifov | 584364,718 | 348143,0802 | 584391,1216 | 348161,0381 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 2 | da | - | cuplare extindere conducta | 100987 | Dumbraveni | Ifov | 588112,2376 | 349553,0736 | 587944,3871 | 349533,3957 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 3 | da | - | cuplare extindere conducta | 134960 | Miroslavesti | Prahova | 585945,478 | 368356,664 | 586029,407 | 368336,857 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 4 | da | - | cuplare tronsoane noi | 60605 | 23 August | Constanta | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 5 | da | - | cuplare tronsoane noi | 60758 | Schitu | Constanta | 790605,4901 | 273735,9911 | 791192,535 | 278686,029 | - | - | - | - | - | - | | |
| 6 | da | - | cuplare extindere conducta | 133553 | Potirafu | Prahova | 587764,725 | 365841,416 | 588245,041 | 365959,103 | - | - | - | - | - | - | cuplare tronsoane ca urmare a modif LO in sensul includerii satului Schitu | |
| 7 | da | - | cuplare extindere conducta | 134997 | Pietrosani | Prahova | 586832,546 | 371204,299 | 586833,307 | 371183,301 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 8 | da | - | cuplare extindere conducta | 63143 | Olimp | Constanta | 789963,8791 | 271568,7591 | 790044,87 | 271546,572 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 9 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 788702,783 | 264130,284 | 788706,2474 | 264143,7733 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 10 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Neptun | Constanta | 789779,15 | 270407,00 | 789820,11 | 270406,64 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 11 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 788212,579 | 263031,342 | 788235,2163 | 263065,7964 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 12 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 555316,602 | 462523,517 | 555511,544 | 462569,846 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 13 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 554973,721 | 463187,601 | 554508,6722 | 463138,0224 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 14 | da | - | cuplare extindere conducta | 42021 | Carpinis | Brasov | 559485,2404 | 462170,7594 | 559580,819 | 462126,294 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 15 | da | - | cuplare extindere conducta | 93897 | Lehiu Gara | Calarasi | 647143,3688 | 328013,6477 | 647117,9326 | 327998,4567 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 16 | da | - | cuplare extindere conducta | 100996 | Saftica | Ifov | 584364,718 | 348143,0802 | 584391,1216 | 348161,0381 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 17 | da | - | cuplare extindere conducta | 100987 | Dumbraveni | Ifov | 588112,2376 | 349553,0736 | 587944,3871 | 349533,3957 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 18 | da | - | cuplare extindere conducta | 134960 | Miroslavesti | Prahova | 585945,478 | 368356,664 | 586029,407 | 368336,857 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 19 | da | - | cuplare tronsoane noi | 60605 | 23 August | Constanta | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 20 | da | - | cuplare tronsoane noi | 60758 | Schitu | Constanta | 790605,4901 | 273735,9911 | 791192,535 | 278686,029 | - | - | - | - | - | - | | |
| 21 | da | - | cuplare extindere conducta | 133553 | Potirafu | Prahova | 587764,725 | 365841,416 | 588245,041 | 365959,103 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 22 | da | - | cuplare extindere conducta | 134997 | Pietrosani | Prahova | 586832,546 | 371204,299 | 586833,307 | 371183,301 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 23 | da | - | cuplare extindere conducta | 63143 | Olimp | Constanta | 789963,8791 | 271568,7591 | 790044,87 | 271546,572 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 24 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 788702,783 | 264130,284 | 788706,2474 | 264143,7733 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 25 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Neptun | Constanta | 789779,15 | 270407,00 | 789820,11 | 270406,64 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 26 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 788212,579 | 263031,342 | 788235,2163 | 263065,7964 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 27 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 555316,602 | 462523,517 | 555511,544 | 462569,846 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 28 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 554973,721 | 463187,601 | 554508,6722 | 463138,0224 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 29 | da | - | cuplare extindere conducta | 42021 | Carpinis | Brasov | 559485,2404 | 462170,7594 | 559580,819 | 462126,294 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 30 | da | - | cuplare extindere conducta | 93897 | Lehiu Gara | Calarasi | 647143,3688 | 328013,6477 | 647117,9326 | 327998,4567 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 31 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 786740,5356 | 263711,6723 | 786711,7668 | 263717,1405 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 32 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 787140,417 | 263001,379 | 787028,7009 | 262973,781 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 33 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 788259,711 | 262847,8385 | 788218,0349 | 262867,309 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 34 | da | - | cuplare extindere conducta | 100843 | Afumati | Ifov | 598702,3257 | 336294,5437 | 598609,7717 | 336385,7485 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 35 | da | - | cuplare extindere conducta | 100996 | Saftica | Ifov | 586921,9351 | 348792,5873 | 586998,4573 | 348780,5451 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 36 | da | - | cuplare extindere conducta | 100987 | Dumbraveni | Ifov | 584364,718 | 348143,0802 | 584391,1216 | 348161,0381 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 37 | da | - | cuplare extindere conducta | 100996 | Saftica | Ifov | 584364,718 | 348143,0802 | 584391,1216 | 348161,0381 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 38 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 787590,2177 | 263040,1361 | 787581,159 | 263011,7155 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 39 | da | - | cuplare extindere conducta | 63232 | Venus | Constanta | 789121,6448 | 266853,6808 | 788939,8338 | 266656,3953 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 40 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 788606,9765 | 263517,2779 | 788645,4275 | 263466,7073 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 41 | da | - | cuplare tronsoane noi | 60749 | Costinesti | Constanta | 790974,3452 | 277507,3083 | 791784,713 | 279597,4949 | - | - | - | - | - | - | Punerea in functiune a Sistemului de Distributie gaze naturale, ca urmare a obtinerii Licentei de Operare, fara intreruperea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor aflati in amonte de staul Schitu | |
| 42 | da | - | cuplare tronsoane noi | 60614 | Dulcesti | Constanta | 785265,3807 | 274118,2619 | 784497,5294 | 273221,9105 | - | - | - | - | - | - | Punerea in functiune a Sistemului de Distributie gaze naturale, ca urmare a obtinerii Licentei de Operare, fara intreruperea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor . | |
| 43 | da | - | cuplare tronsoane noi | 132262 | Lacul Turcului | Prahova | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 44 | da | - | cuplare tronsoane noi | 132244 | Bira | Prahova | 593462,2353 | 362772,8186 | 595259,7613 | 366202,6867 | - | - | - | - | - | - | Punerea in functiune a Sistemului de Distributie gaze naturale, din satele aferente ca urmare a obtinerii Licentei de Operare. | |
| 45 | da | - | cuplare extindere conducta | 133474 | Olari | Prahova | | | | | - | - | - | - | - | - | notificarea consumatorilor afectati privind momentul si motivul intreruperii, prin lipirea de afise la | |
| 46 | da | - | cuplare extindere conducta | 93389 | Dor Marunt | Calarasi | 655584,7915 | 327911,7474 | 655552,512 | 327867,2162 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 47 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 559304,6351 | 460596,9123 | 559214,2003 | 460626,0078 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 48 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 555381,2153 | 462238,5267 | 555556,1891 | 462280,7662 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 49 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 555266,4721 | 462789,1414 | 554937,4526 | 462748,7389 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 50 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 555267,315 | 462790,259 | 555257,2685 | 462839,3487 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 51 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 555257,2685 | 462839,3487 | 555247,4626 | 462888,3777 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 52 | da | - | cuplare extindere conducta | 42012 | Tarlungeni | Brasov | 555247,5494 | 462888,3405 | 555325,6722 | 462905,569 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 53 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 787142,5901 | 263017,771 | 787069,305 | 263028,0321 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 54 | da | - | cuplare extindere conducta | 60491 | Mangalia | Constanta | 786852,2932 | 262938,8725 | 787021,6515 | 262908,8433 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 55 | da | - | cuplare extindere conducta | 93389 | Dor Marunt | Calarasi | 653103,7295 | 329309,5521 | 653121,5956 | 329300,563 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 56 | da | - | cuplare extindere conducta | 93389 | Dor Marunt | Calarasi | 656066,6293 | 327581,8188 | 656034,2616 | 327536,1205 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |
| 57 | da | - | cuplare extindere conducta | 102259 | Cosereni | Ialomita | 623745,3053 | 353902,5537 | 623598,0453 | 353767,3136 | - | - | - | - | - | - | cuplare fara scoatere din functiune, nu au fost consumatori afectati | |

*Coordonate GPS in sistem STEREO70

**Se completeaza numai pentru limitari/ intreruperile planificate

Reprezentant legal OSD (nume si prenume):
Catalin Daniel IVAN

Semnatura: