

**MEGA CONSTRUCT SA**

J40/5736/1993  
CUI 3507416  
Piata Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spatiu C5.02  
Sector 3 - Bucuresti  
Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033  
Email: office@megaconstruct.ro



ANEXA 24

## **RISCURI IDENTIFICATE LA NIVELUL S.C. MEGA CONSTRUCT S.A. – SPECIFICE ACTIVITATII DE TEREN**

### **1. *Mijloace de productie***

- Lovire de catre/in mijloacele de transport la deplasarea catre/de la/in punctele de lucru
- Rostogolire material tubular
- Proiectare de corpuri sau particule
- Defectarea accidentala a mijloacelor de transport auto in timpul deplasarii
- Cadere libera de corpuri de la cote superioare
- Jet de fluide (gaz, impuritati lichide si solide)
- Taiere, intepare in suprafete sau contururi periculoase
- Recipiente/conducte sub presiune (explozie)
- Cadere libera de piese, scule, materiale pozitionate incorect sau la manipularea manuala a maselor
- Organe de masini in miscare – prindere, antrenare, lovire, taiere
- Vibratii datorate echipamentelor de lucru
- Flacari, flame rezultate in timpul interventiilor ca urmare a utilizarii focului deschis
- Electrocutare prin atingere directa, indirecta
- Temperatura ridicata a suprafetelor de lucru
- Substante chimice periculoase (toxice)
- Substante chimice cu risc CMR (cancerigen, mutagen si reprotoxic)
- Substante inflamabile sau explozive

### **2. *Mediul de munca***

- Variatia temperaturii aerului in functie de anotimp
- Zgomot rezultat in urma operatiilor tehnologice
- Iluminat insuficient in anumite puncte de interventii
- Fenomenul de orbire provocat de folosirea incorecta a luminilor de catre participantii la trafic
- Calamitati naturale (cutremur, inundatie, etc.)
- Agresiune din partea clientilor
- Microorganisme in atmosfera locului de munca
- Agresiune din partea animalelor (caini, vietuitoare veninoase)

### **3. *Sarcina de munca***

- Suprasolicitare organ auditiv
- Solicitare fizica efort static/efort dynamic



**CERTINSPECT**  
Register

SR EN ISO 9001:2015  
SR EN ISO 14001:2015  
SR OHSAS 18001:2008

## **MEGA CONSTRUCT SA**

J40/5736/1993

CUI 3507416

Piața Unirii Nr. 1, Corp Central, Etaj 5, Spațiu C5.02

Sector 3 - București

Tel.: 021.310.3015; Fax: 021.313.0033

Email: office@megaconstruct.ro



### **4. Executant**

- Desfasurarea activitatii fara asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului sau a exploziei
- Pornirea/utilizarea/intreruperea functionarii echipamentelor de lucru fara asigurarea conditiilor de securitate, inclusiv utilizarea echipamentelor de munca ce prezinta defectiuni
- Pozitionarea incorecta a echipamentelor de munca, fara respectarea regulilor ergonomice
- Nesincronizarea la lucrul in echipa
- Executarea de operatii nepravazute in sarcina de munca
- Deplasarea, stationarea in zone periculoase: pe caile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat, etc.
- Cadere de la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, dezechilibrare
- Cadere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare, alunecare
- Executarea de manevre/operatii nepermise de legislatia care reglementeaza circulatia pe drumurile publice – neadaptarea vitezei la conditiile atmosferice, neacordare de prioritate, neatentie in deplasare etc.
- Utilizarea focului deschis/fumatului/telefonului mobil in timpul interventiilor
- Omisiuni ale procedurilor si instructiunilor de lucru
- Omiterea utilizarii EIP, si a celorlalte mijloace de protectie din dotare



**CERTINSPECT**  
Register

SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 14001:2015

SR OHSAS 18001:2008